

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik– w roku 2019”

Lp.	Adres nieruchomości	Występowanie	Rodzaj wyrobu	Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest		Zakres prac*
				m ²	Mg	
1	2	3	4	5		
1.	Kłodobok 13 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	87	1,22	TU
2.	Szklary 23 48- 388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	25	0,35	TU
3.	Karłowice Małe 24A 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	255	3,57	TU
4.	Białowieża 2 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	87	1,22	TU
5.	Szklary 133 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	65	0,91	TU
6.	Chociebórz 19 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	200	2,8	TU
7.	Szklary 7 48-388 Kamiennik	pokrycie dachowe	Płyta falista	90	1,26	DTU
8.	Szklary 93 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	28	0,39	TU
9.	Goworowice 54A 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	130	1,82	TU
10	Szklary 143 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	110	1,54	TU
11	Karłowice Wielkie 48 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	60	0,84	TU
12	Szklary 22 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	13	0,18	TU
13	Szklary 159 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	27	0,38	TU
14	Wilemowice 7 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	100	1,4	TU
15	Chociebórz 26 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	60	0,84	TU
16	Lipniki 138 48-388 Kamiennik	złożone na gruncie	Płyta falista	40	0,56	DTU
	RAZEM			1 377,00	19,28	

DTU- demontaż, transport i unieszkodliwianie

TU- zbieranie, transport i unieszkodliwianie